


Cinturini


Il cinturino da polso a misura regolabile serve per la connessione a terra dell'operatore ed è considerato una protezione dall'ESD primaria, indispensabile. Viene fornito completo di cavo estensibile con resistore da 1MΩ incorporato.



- 7804.190 Cinturino , colore blu, con cavetto spiralato bottone/banana, coccodrillo
- 7804.193 Cinturino , colore blu, con cavetto spiralato bottone/bottone
- 6604.804 Polsino di ricambio
- 6604.803 Cavetto di ricambio bottone/banana
- 7804.885 Cavetto di ricambio bottone/bottone




bottone maschio 10mm



- 7804.192 Cinturino antiallergico completo
- 6604.805 Polsino di ricambio
- 6604.803 Cavetto di ricambio



bottone maschio 10mm



- 7804.188 Cinturino metallico completo
- 6604.808 Polsino di ricambio
- 6604.809 Cavetto di ricambio



bottone maschio 4mm

Spina per prelievo terra

È un sistema semplice e sicuro per collegarsi alla terra dell'impianto elettrico. La spina è europea del tipo Schuko , in ABS colore giallo.

- 7804.874 Spina prelievo terra 2 boccole femmina 4mm + 1 bottone maschio 10mm



EBP nodo di terra

Il nodo di terra EBP (Earth Bonding Point) viene utilizzato sui tavoli dell'area EPA per collegare insieme il piano di lavoro, il pavimento ed il bracciale.

Ogni ingresso dell'EBP ha in serie un resistore da 1MΩ e il cavetto in uscita , lungo 2 metri, deve essere collegato a terra.

- 7804.896 EBP BOX con 3 boccole femmina protette Ø 4mm
- 7804.898 EBP BAR con 3 boccole femmina protette Ø 4mm
- 7804.899 EBP BAR con 3 bottoni maschi Ø 10mm



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>